

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Tynki i okładziny wewnętrzne			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	90	m ²	90,00	
				RAZEM	90,00
2	KNR 19-01	Odsłonięcie całej powierzchni oryginalnej lamperii – usunięcie wtórnych warstw farb, gruntów i tynków	m ²		
d.1	1310-01 kalk. własna	135	m ²	135,00	
				RAZEM	135,00
3	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 30% powierzchni)	m ²		
d.1	0701-05	72	m ²	72,00	
				RAZEM	72,00
4	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów (przyjęto 30% powierzchni)	m ²		
d.1	0701-08	27	m ²	27,00	
				RAZEM	27,00
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko	m ³		
d.1	0109-09	2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
6		Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³		
d.1	analiza indywidualna	2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
7	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych wapiennych na ścianach	m ²		
d.1	0711-03	72	m ²	72,00	
				RAZEM	72,00
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych wapiennych na stropach płaskich, biegach i spocznikach schodowych	m ²		
d.1	0712-12	27	m ²	27,00	
				RAZEM	27,00
9	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem starej, łuszczącej się farby na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	165	m ²	165,00	
				RAZEM	165,00
10	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem starej, łuszczącej się farby na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	63	m ²	63,00	
				RAZEM	63,00
11	KNR AT-26	Oczyszczenie powierzchni muru, stropu, biegów i spocznika	m ²		
d.1	0101-04	465	m ²	465,00	
				RAZEM	465,00
12		Zabezpieczenie lamperii przez rozpylenie 3% roztworu Paraloidu B72 w toluenie z jednoczesnym zabezpieczeniem powierzchni przed rozwojem mikroorganizmów	m ²		
d.1	analiza indywidualna	135	m ²	135,00	
				RAZEM	135,00
13		Podklejenie warstwy zaprawy - iniekcje dyspersją akrylową Primal AC 33 oraz podklejenie odspojień warstwy malarskiej (przyjęto 20% powierzchni ścian i stropów)	m ²		
d.1	analiza indywidualna	93	m ²	93,00	
				RAZEM	93,00
14	KNR AT-26	Malowanie tynków dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
d.1	0303-01	465	m ²	465,00	
				RAZEM	465,00
2		Stolarka drzwiowa i okienna			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Demontaż drzwi i przewiezienie ich do pracowni stolarskiej - powierzchnia do 2 m2 (drzwi D2 - D6) 6	szt. szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
16	KNR-W 4-01 d.2 0353-05	Demontaż drzwi i przewiezienie ich do pracowni stolarskiej - powierzchnia ponad 2 m2 (drzwi D1) 12	m ² m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
17	KNR 19-01 d.2 1310-09 analogia	Usunięcie starej farby olejnej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1,0 m2 24,01	m ² m ²	24,01	
				RAZEM	24,01
18	KNR 19-01 d.2 1210-01	Rozszklenie otworów drzwiowych - ramy drewniane 12	m ² m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
19	KNR 19-01 d.2 1204-03	Szklenie ram drzwiowych drewnianych szkłem płaskim bezbarwnym przy pow. szyby ponad 0,5 m2 12	m ² m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
20	d.2 analiza indywidualna	Odtworzenie zniszczonych elementów dekoracyjnych i konstrukcyjnych drzwi, wielkość i kształt rekonstruowanych detali odtworzyć na podstawie zachowanych, oryginalnych części 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
21	KNR 19-01 d.2 0437-11	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych 7	szt. szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
22	KNR-W 4-01 d.2 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą o spoiwie syntetycznym stolarki drzwiowej dwustronnie 24,01	m ² m ²	24,01	
				RAZEM	24,01
23	KNR-W 2-02 d.2 1040-01	Drzwi jednoskrzydłowe z demontażu 12,01	m ² m ²	12,01	
				RAZEM	12,01
24	KNR-W 2-02 d.2 1040-02	Drzwi dwuskrzydłowe z demontażu 12	m ² m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
25	d.2 analiza indywidualna	Oczyszczenie metalowych elementów (zawiasów) z wtórnych nawarstwień farby. Zaleca się usunięcie powłok farby oraz korozji metodą mechaniczną (przy zastosowaniu ostrych narzędzi, tj. skalpel), po uprzednim usunięciu nawarstwień zaleca się przetarcie powierzchni papierem ściernym o małej gramaturze ścieralności. Po gruntownym doczyszczeniu elementów metalowych, należy zabezpieczyć je powłokami antykorozyjnymi 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
26	d.2 analiza indywidualna	Wymiana wtórnych klamek drzwi i zastąpienie ich nowymi dostosowanymi pod względem formy, materiału i kolorystyki do podobnych tego typu elementów występujących na innych obiektach z początku XX wieku 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Schody wraz z balustradą			
27	KNR-W 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ze schodów 50	m ² m ²	50,00	
				RAZEM	50,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko	m ³		
d.3	0109-09	0,5	m ³	0,50	
				RAZEM	0,50
29		Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³		
d.3	analiza indywidualna	0,5	m ³	0,50	
				RAZEM	0,50
30	KNR-W 4-01	Wymiana elementów drewnianych spocznika z desek podłogowych bukowych	m ²		
d.3	0415-05	10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
31	KNR-W 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
d.3	0425-01	5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
32	KNR-W 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.		
d.3	0425-02	5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
33	KNR-W 2-02	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3	1125-01	50	m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
34	KNR-W 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m		
d.3	0425-03	5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
35	KNR-W 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - załamania lub skrzyty poręczy	szt.		
d.3	0425-04	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
36	KNR-W 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki	szt.		
d.3	0425-06	10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
37	KNR-W 4-01	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów drewnianych tralek	szt.		
d.3	1214-01	65	szt.	65,00	
				RAZEM	65,00
38	KNR-W 4-01	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów drewnianych - poręcze	m ²		
d.3	1214-02	7,5	m ²	7,50	
				RAZEM	7,50
39	KNR 19-01	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych	szt.		
d.3	0437-11	5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
40	KNR-W 4-01	Impregnacja grzybobójcza i biobójcza elementów balustrad	m ²		
d.3	0628-02	19,75	m ²	19,75	
				RAZEM	19,75
41	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą o spoiwie syntetycznym balustrad drewnianych	m ²		
d.3	1212-05 analogia	25	m ²	25,00	
				RAZEM	25,00
4		Posadzka wewnątrz budynku			
4.1		Posadzka ceramiczna na korytarzu			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	d.4.1 analiza indywidualna	Wstępne oczyszczenie powierzchni posadzki	m ²		
		31	m ²	31,00	
				RAZEM	31,00
43	KNR 9-21 d.4.1 0407-01	Dezynfekcja posadzki przy zastosowaniu preparatu np. Lichenicida 246 firmy Bresciani	m ²		
		31	m ²	31,00	
				RAZEM	31,00
44	d.4.1 analiza indywidualna	Usunięcie wtórnych, wadliwych zapraw oraz wykonanych rekonstrukcji niespełniających obecnie funkcji ochronnych i estetycznych, usunięcie skorodowanych części wykonanych żelaza (kotwy, dyble) - posadzka na korytarz	m ²		
		31	m ²	31,00	
				RAZEM	31,00
45	KNR 9-21 d.4.1 0105-01	Oczyszczenie powierzchni posadzki przy zastosowaniu wody pod ciśnieniem, usuwanie plam po nawarstwieniach organicznych	m ²		
		31	m ²	31,00	
				RAZEM	31,00
46	d.4.1 analiza indywidualna	Sklejenie połamanych elementów posadzki na korytarzu (wykorzystanie do połączenia połamanych fragmentów kleju epoksydowego i prętów ze stali nierdzewnej)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
47	d.4.1 analiza indywidualna	Uzupełnienie ubytków posadzki na korytarzu, rekonstrukcja rzeźbiarska brakujących fragmentów	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
4.2		Posadzka kamionkowa w bocznej części klatki schodowej			
48	d.4.2 analiza indywidualna	Oczyszczenie powierzchni elementów ceramicznych posadzki	m ²		
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
49	KNR 9-21 d.4.2 0105-01	Oczyszczenie powierzchni za pomocą strumienia pary wodnej	m ²		
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
50	KNR 0-40 d.4.2 0207-01 kalk. własna	Impregnacja posadzki w technologii Remmers preparatami krzemorganicznymi KSE 300 i KSE 500 w miejscach osłabionych	m ²		
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
51	KNR AT-33 d.4.2 0101-02 0101-03 kalk. własna	Lokalne uzupełnienie ubytków podłoża zaprawą żywiczną poliestrową (przyjęto 30% powierzchni)	m ²		
		3	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
52	KNR AT-26 d.4.2 0101-02 analogia	Usunięcie zmurszałych spoin w posadzce	m ²		
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
53	KNR AT-26 d.4.2 0101-05 analogia	Reprofilacja spoin w posadzce ceramicznej zaprawą renowacyjną do spoinowania Remmers Fugenmörtel	m ²		
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
5		Schody kamienne			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	d.5 analiza indywidualna	Uzupełnienie uszczerbionych stopni schodowych z kamienia	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
55	KNR 9-21 d.5 0105-01	Czyszczenie i mycie schodów z kamienia	m ²		
		2,75	m ²	2,75	
				RAZEM	2,75
56	KNR 9-21 d.5 0409-01	Dezynfekcja schodów specjalnym preparatem np. Lichenicida 246 firmy Bresciani	m ²		
		2,75	m ²	2,75	
				RAZEM	2,75
57	d.5 analiza indywidualna	Odsalanie kamieni metodą migracji soli do kompresów odsalających	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
58	KNR 0-40 d.5 0212-03	Scalenie kolorystyczne farbą na bazie spoiwa silikatowego	m ²		
		2,75	m ²	2,75	
				RAZEM	2,75